Epoxymaling, serie 0516

2-komponent vandfortyndbar, epoxy gulvmaling

PRODUKTFAKTA	
Type:	Epoxymaling.
Emballagestr.:	4 L / 5,1 kg eller 8 L / 10,1 kg (Samlet sæt inkl. hærder).
Rækkeevne:	6 m²/L. (afhængig af overfladen).
Tørretid:	Kan betrædes og belastes let efter 2 dage. Fuld belastning efter 7 dage. Gælder ved 20 °C.
Påføring:	Pensel eller rulle.
Anvendelse:	Til indendørs brug på beton- og trægulve samt betonvægge. Må ikke anvendes på betongulve, der er behandlet med curing.
Velegnet til:	Garager, lagerrum, fabrikshaller og værksteder.
Potlife:	2 timer v. 20°C.
Farve:	Grå.
Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.
Lagring:	Opbevares tørt og ved temperatur over 10°C.



BESKRIVELSE

FAXE Epoxymaling er en 2-komponent, farvet vandfortyndbar epoxy gulvmaling.
Anvendes til overfladebehandling af indendørs betongulve og -vægge, hvor der stilles store krav til slidstyrke, rengøring og kemikaliebestandighed.



Egenskaber:
FAXE Epoxymaling er velegnet til gulve i blandt andet garager, værksteder, lagerlokaler og fabrikshaller. Den kan desuden anvendes på betonvægge, hvor overfladen skal kunne modstå slid og regelmæssig rengøring.
Bemærk: Må ikke anvendes på betongulve, der er behandlet med curingmiddel.

Forbehandling:
Et ubehandlet gulv skal være rent og tørt med et fugtindhold på højst 10 %. Hvis gulvet er vingegslittet, så overfladen er meget glat og tæt, skal det slibes grundigt.
Du kan teste, om overfladen er for tæt, ved at dryppe lidt vand på gulvet. Hvis vandet samler sig i små perler i stedet for at trænge ind, skal gulvet slibes. Gentag testen efter slibning for at sikre, at overfladen er klar til behandling.

Arbejdsbeskrivelse:
Omrør FAXE Epoxymaling Part A og B grundigt og homogent hver for sig, inden de blandes sammen. Rør derefter hele blandingen grundigt, indtil den er ensartet.
FAXE Epoxymaling Part B blandes med Part A i forholdet 4:1 (volumen). Indholdet i emballagen er afstemt efter det korrekte blandingsforhold. Derfor er det vigtigt, at al FAXE Epoxymaling Part A blandes med Part B.

Efter grundig omrøring er malingen klar til brug.

Ubehandlede betongulve: På betongulve, der ikke tidligere er malet, påføres først et grundingslag. Til dette blandes FAXE Epoxymaling Part A og Part B, hvorefter der tilsættes 10 % vand. 2. lag påføres FAXE Epoxymaling ufortyndet efter min 4-6 eller max 24 timer.

Undgå så vidt muligt overlap under påføringen, da det kan give synlige nuanceforskelle.

Særligt om flydebeton, vibrationsfri beton og flydespartel:
- Første lag fortyndes med 50 % vand.
- Andet lag fortyndes med 25 % vand.
- Slutlaget påføres ufortyndet.

Tørretid og hærdning:
FAXE Epoxymaling tørrer bedst ved temperaturer over 15 °C og en relativ luftfugtighed under 85 %. Lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænger tørretiden og kan påvirke malingens egenskaber.

Det færdigmalede gulv må først belastes efter 2 døgns tørring. Gulvet må først vaskes efter 7 døgn.

Vigtigt at huske:
- Samme batchnummer: Sørg for, at al den maling, der bruges på gulvet, har samme batchnummer. Hvis der er forskellige batchnumre, skal spandene blandes sammen inden brug.
- Rengøring: Stærke kemikalier kan beskadige malingens overflade og gøre gulvet vanskeligere at holde rent.
- Ventilation: Sørg for god og tilstrækkelig ventilation, mens malingen tørrer. Det er vigtigt at fjerne vanddamp fra luften, for at malingen kan hærde korrekt.

Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.